



## Induktionsheizkopf kurz 'Sondermodell'

**ACHTUNG:** Das Lamellenferrit darf das AnwÄrmmaterial NICHT direkt berÄhren. Der Induktionsheizkopf hat links & rechts je ein kleines Keramik-FÄÄchen was zur Distanzhaltung dient. Sollte der Lamellenferrit das Material berÄhren verschlechtert sich das Ferrit viel schneller und kann dadurch frÄher kaputt gehen. (Keine Garantie auf diese VerschleiÄteile) Reparatur nur im Werk in Italien mÄglich, dadurch entsprechend hohe Reparatur/Instandsetzungskosten

**Sku :** 58279