



## Induktionsheizkopf ‚Sondermodell‘

ACHTUNG: Das Lamellenferrit darf das Anwärmmaterial NICHT direkt berühren. Der Induktionsheizkopf hat links & rechts je ein kleines Keramik-Füßchen was zur Distanzhaltung dient. Sollte der Lamellenferrit das Material berühren verschlechtert sich das Ferrit viel schneller und kann dadurch früher kaputt gehen. (Keine Garantie auf diese Verschleißteile) Reparatur nur im Werk in Italien möglich, dadurch entsprechend hohe Reparatur/Instandsetzungskosten

**Sku** : 58291