



## Induktionsheizkopf 'Sondermodell'

ACHTUNG: Das Lamellenferrit darf das AnwÄ¼rmmaterial NICHT direkt berÄ¼hren. Der Induktionsheizkopf hat links & rechts je ein kleines Keramik-FÄ¼Ä¼chen was zur Distanzhaltung dient. Sollte der Lamellenferrit das Material berÄ¼hren verschlechtert sich das Ferrit viel schneller und kann dadurch frÄ¼her kaputt gehen. (Keine Garantie auf diese VerschleiÄ¼teile) Reparatur nur im Werk in Italien mÄ¼glich, dadurch entsprechend hohe Reparatur/Instandsetzungskosten

**Sku** : 58291