



## StahlÄ¼nette

### StahlÄ¼nette

WerkstÄ¼ck-Gegenlager fÄ¼r den starren Aufbau am Maschinenbett, z.B. fÄ¼r die stirnseitige Bearbeitung langer Wellen.

#### Details

- Eine LÄ¼nette ist eine AbstÄ¼tzvorrichtung auf Drehmaschinen
- FÄ¼r lange WerkstÄ¼cke wie Wellen oder Spindeln, um Schwingungen zu vermeiden
- FÄ¼r WerkstÄ¼cke mit geringer Festigkeit oder Spezialform, um eine zusÄ¼tzliche StÄ¼tzfunktion zu nutzen,
- FÄ¼r schwere WerkstÄ¼cke, um das Spindellager zu schonen

**Sku :** 88126